

## Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 4. februar 2015

1. Formand orienterer
  - a. Årets aflæsning viser et tab på ca. 11.500 m<sup>3</sup>. Udpumpet mængde er ca. 103.000 m<sup>3</sup>, mens indrapporteret fra forbrugerne ca. Udgør ca. 92.000. Martin og Jesper har fundet frem til en mulig lækage i august omkring ringforbindelsen ved langskovvej.
  - b. Erslev har modtaget 25.000 m<sup>3</sup>, mens det har solgt 16.000 m<sup>3</sup>. Pr. Dags dato modtager Erslev konstant 12 m<sup>3</sup>/t. Bestyrelsen formoder de har et rørbrud.
  - c. Vandværkets eksisterende iltningssystem (oliesmurt skruekompressor) er brudt ned. Hvorfor der er installeret et nyt (oliefri stempelkompressor), ligledes er der installeret et ilt og styreluftsystem for bedre dosering af ilt til råvandet.
2. Kassereren orienterer
  - a. Nordea konto: 891.991,58,-. Kron Jylland konto: 750.000,- plus garantbevis på 25.000,-.
  - b. Takstbladet er godkendt af kommunen
3. Lækagetjek
  - a. Bestyrelsen er blevet enige om at de selv laver en "grov-gennemøgning" for lækage, inden de indhenter et professionelt lækagesporingsfirma som Leif Koch a/s. "grov-søgning" udføres med hjælp fra smeden som er tilknyttet vandværket.
4. Chris ser om det er rentabelt at udskifte vandværkets pumper med nye, inden bestyrelsen aktivt går ind i at udskifte disse.  
  
Formanden hører vandværkets elektriker, hvorvidt der er en anvendelig el-dokumentation på den eksisterende styretavle, inden bestyrelsen aktivt går ind i at renovere/udskifte denne.
5. Vandværket er blevet tilbudt at overtage en "gammel" boring lavet i forbindelse med grundvandskortlægningen. Efter Oles præsentation vedr. Den tilbudte boring vælger bestyrelsen at takke nej tak til denne.