



Hadbjerg Vandværk

Registrernr.: 471956

Vestergårdsvej 7
 8370 Hadsten

Kundenr.: 5504545

Ordrenr.: 831152

Prøvenr.: 47195601

Att.: Jesper Wichmann

Modt. dato: 2007.06.09

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 2

Rekvirent.....: Hadbjerg Vandværk
 Vestergårdsvej 7, 8370 Hadsten
 Prøvested.....: **Hadbjerg Vandværk Vandværket - V20001200/4709001200**
 Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet kontrol
 Prøveudtagning...: 2007.06.09 kl. 10:20
 Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (KSO)
 Kundeoplysninger.:
 Analyseperiode...: 2007.06.08 - 2007.06.19

	Prøvenr.: 47195601	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)	
			Prøvemærke: Afgang vandværk	Vejl.	Max.		Metoder
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml			i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	ant./100ml			i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml		50		DS/EN/ISO 6222	
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1	Antal/ml		5		DS/EN ISO 6222	
pH	7.6	pH		7.0-8.5		DS 287:1978	
Ledningsevne	50	mS/m	>30			DS/EN 27888	5
Hårdhed, total	12.2	H grader	5-30			SM3120-ICP	4.3
Calcium (Ca)	79	mg/l				SM3120-ICP	15
Magnesium (Mg)	4.7	mg/l		50		SM3120-ICP	15
Kalium (K)	1.7	mg/l		10		SM3120-ICP	15
Natrium (Na)	16	mg/l		175		SM3120-ICP	15
Jern (Fe)	0.014	mg/l		0.1		SM3120-ICP	15
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l		0.02		SM3120-ICP	15
Ammonium	0.0070	mg/l		0.05		DS/EN ISO 11732	10
Nitrit, filtreret	<0.005	mg/l		0.01		SM 17 udg. 4500	10
Nitrat	<0.50	mg/l		50		SM 17 udg. 4500	10
Total-P	0.013	mg/l		0.15		ISO/DIS 15681	6
Chlorid	31	mg/l		250		SM 17 udg. 4500	10
Fluorid	0.16	mg/l		1.5		SM 17 udg. 4500	5
Sulfat	53	mg/l		250		SM 17 udg. 4500	10
Aggressiv kuldioxid	<2.0	mg/l		2		DS 236:1977	10
Hydrogencarbonat	185	mg/l	>100			DS/EN I 9963	5
Turbiditet	0.19	FTU		0.3		DS/EN I 7027	10
Farvetal, Pt	2.2	mgPt/l		5		DS/EN I 6271-2	5
Inddampningsrest	320	mg/l		1500		DS 204:1980	6
Iltindhold	10.5	mg/l		> 5		DS/EN 25814	5
NVOC, ikke-flygt.org.kulstof	1.4	mg/l		4		SM 5310 A+B	5.0

**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Hadbjerg Vandværk

Registrernr.: 471956

Vestergårdsvej 7
8370 Hadsten

Kundenr.: 5504545

Ordrenr.: 831152

Prøvenr.: 47195601

Att.: Jesper Wichmann

Modt. dato: 2007.06.09

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 2 af 2

Rekvirent.....: Hadbjerg Vandværk
Vestergårdsvej 7, 8370 Hadsten
Prøvested.....: **Hadbjerg Vandværk Vandværket - V20001200/4709001200**
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet kontrol
Prøveudtagning...: 2007.06.09 kl. 10:20
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (KSO)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2007.06.08 - 2007.06.19

Prøvenr.:	47195601			
Prøve ID:		**Grænseværdier		RSD
Prøvemærke:	Afgang vandværk	Vejl.	Max.	Metoder
				(%)

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs			*VISUEL
Prøvens klarhed	klar			*VISUEL
Prøvens lugt	ingen			*ORGANOLEP
Prøvens smag	normal			*ORGANOLEP
Vandtemperatur	8.9 gr. C			DS2250

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Favrskov Kommune, Teknisk Forvaltning, Skovvej 20, 8382 Hinnerup

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.


< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Linda Dueholm Pedersen
Kontaktperson

19. juni 2007



Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.