



Hadbjerg Vandværk

Vestergårdsvej 7
 8370 Hadsten

Att.: Jesper Wichmann

Registrernr.: 732156/Rev.1

Kundenr.: 5504545

Ordrenr.: 831152

Prøvenr.: 73215601

Modt. dato: 2005.10.18

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 3

Rekvirent.....: Hadbjerg Vandværk
 Vestergårdsvej 7, 8370 Hadsten
 Prøvested.....: **Hadbjerg Vandværk. Boring DGU 79.1278 - V20001200/4709001204**
 DGU-nr.....: **079.1278**
 Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol
 Prøveudtagning...: 2005.10.18 kl. 09:00
 Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (JJ)
 Kundeoplysninger.:
 Analyseperiode...: 2005.10.18 - 2005.11.01

	Prøvenr.: 73215601	**Grænseværdier		RSD (%)
		Prøve ID:	Vejl.	
	Prøvemærke: Fra ny boring		Metoder	
pH	7.9 pH		MK4256-DS287	
Ledningsevne	48 mS/m		MK4258-DSEN2788	5
Calcium (Ca)	72 mg/l		MK1350-ICP/MS	15
Magnesium (Mg)	4.4 mg/l		MK1350-ICP/MS	15
Kalium (K)	2.1 mg/l		MK1350-ICP/MS	15
Natrium (Na)	18 mg/l		MK1350-ICP/MS	15
Jern (Fe)	1.3 mg/l		MK1350-ICP/MS	15
Mangan (Mn)	0.17 mg/l		MK1350-ICP/MS	15
Ammonium, filtreret	0.11 mg/l		MK4230-DS224	10
Nitrit, filtreret	<0.010 mg/l		MK4206DSEN13395	10
Nitrat	<0.50 mg/l		MK8021DSEN10304	10
Total-P	0.073 mg/l		MK4210-DSEN1189	6
Chlorid	29 mg/l		MK8021DSEN10304	10
Fluorid	0.20 mg/l		MK8021DSEN10304	10
Sulfat	41 mg/l		MK8021DSEN10304	10
Aggressiv kuldioxid	<2.0 mg/l		MK4215-DS236	10
Hydrogencarbonat	201 mg/l		MK4215-DSEN9963	5
Inddampningsrest	290 mg/l		MK3003-DS204	10
Iltindhold	2.7 mg/l		DS/EN 25814-1	5
NVOC, ikke-flygt.org.kulstof	0.79 mg/l		SM 5310 A+B	5.0
Arsen (As)	1.5 µg/l		MK1350-ICP/MS	15
Barium (Ba)	48 µg/l		MK1350-ICP/MS	15
Bor (B)	34 µg/l		MK1350-ICP/MS	15
Nikkel (Ni)	0.28 µg/l		MK1350-ICP/MS	15
Chlorphenoler				
2,4-dichlorphenol	<0.010 µg/l		MK8212-LC/MS	15
4-chlor-2-methylphenol	<0.010 µg/l		MK8212-LC/MS	15

**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
 < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
 > : større end. i.m.: ikke målelig.
 # : ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Hadbjerg Vandværk

Vestergårdsvej 7
8370 Hadsten

Att.: Jesper Wichmann

Registrernr.: 732156/Rev.1

Kundenr.: 5504545

Ordrenr.: 831152

Prøvenr.: 73215601

Modt. dato: 2005.10.18

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 2 af 3

Rekvirent.....: Hadbjerg Vandværk
Vestergårdsvej 7, 8370 Hadsten
Prøvested.....: **Hadbjerg Vandværk. Boring DGU 79.1278 - V20001200/4709001204**
DGU-nr.....: **079.1278**
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol
Prøveudtagning...: 2005.10.18 kl. 09:00
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (JJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2005.10.18 - 2005.11.01

Prøvenr.: 73215601
Prøve ID:
Prøvemærke: **Fra ny boring**

**Grænseværdier
Vejl. Max. Metoder RSD (%)

Pesticider

Atrazin	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
Bentazon	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
Cyanazin	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
2,4-D	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
Desethylatrazin	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
Desisopropylatrazin	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
Dichlorprop (2,4-DP)	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
Dimethoat	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
Dinoseb	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
DNOC	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
Hexazinon	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
Hydroxyatrazin	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
Isoproturon	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
MCPA	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
Mechlorprop (MCP)	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
Metamitron	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
Pendimethalin	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
Simazin	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15
Terbutylazin	<0.010 µg/l	MK8212-LC/MS	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur 8.3 gr. C DS2250

Analysekommentarer:

Revideret analyserapport erstatter rapport udskrevet den 2.november 2005:
DGU-nummer ændret fra 79.1274 til 79.1278.

***) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Hadbjerg Vandværk

Vestergårdsvej 7
8370 Hadsten

Att.: Jesper Wichmann

Registrernr.: 732156/Rev.1

Kundenr.: 5504545

Ordrenr.: 831152

Prøvenr.: 73215601

Modt. dato: 2005.10.18

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 3 af 3

Rekvirent.....: Hadbjerg Vandværk
Vestergårdsvej 7, 8370 Hadsten
Prøvested.....: **Hadbjerg Vandværk. Boring DGU 79.1278 - V20001200/4709001204**
DGU-nr.....: **079.1278**
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol
Prøveudtagning...: 2005.10.18 kl. 09:00
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (JJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2005.10.18 - 2005.11.01

Kopi af rapporten er sendt til:


- Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
- Hadsten Kommune, Teknisk forvaltning, Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
: ingen af parametrene er påvist.

Anette Nielsen
Kontaktperson

12. juni 2006


Anette Nielsen
Kvalitetssikring