

**Hadbjerg Vandværk**  
**Vestergårdsvej 7**  
**8370 Hadsten**  
**Att.: Rapport- og fakturamodtager**

**Rapportnr.:** AR-19-CA-00840427-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00840427  
**Kundenr.:** CA0004755  
**Modt. dato:** 26.06.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Hadbjerg Vandværk - DGU 79.1265 - V20001200 / 4709001203  
**DGU-nr:** 79.1265-1  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøveudtagning:** 26.06.2019 kl. 13:20  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S SN5  
**Analyseperiode:** 26.06.2019 - 28.06.2019

**Prøvemærke:** DGU 79.1265

Lab prøvenr:	80691650	Enhed	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Favrskov Kommune , Kopimodtager drikkevand, Skovvej 20, 8382 Hinnerup

28.06.2019

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse